

监 理 日 志

工程名称: 扶沟县2017年统筹整合财政涉农资金光伏扶贫发电项目

日期	2017年11月12日 星期 四	气候	晴	气温	5℃~16℃
监理人员动态: 现场巡视			材料进场、取样见证、合格情况: 施工人数: 20人		
施工方人员动态: 基础打桩、场地平整					
施工机械动态: 打桩机1台、挖机1台					
施工进度情况	1. 扶沟镇袁士庄基础打桩 2. 扶沟镇土地平整				
检查发现的问题	1. 扶沟镇袁士庄桩部分桩孔深度达不到设计要求				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工方对施工人员进行技术交底, 按图施工				
协调内容或其他					
记录人	郭伟	总监签阅	苗宇明		