

监 理 日 志

工程名称: 扶沟县2017统筹整合财政涉农资金光伏扶贫发电项目

日期	2017年11月14日 星期二	气候	晴	气温	8~14℃
监理人员动态: 现场巡视		材料进场、取样见证、合格情况: 施工方人员动态: 基础打桩、平整场地 施工机械动态: 打桩机2台.			
施工方人员动态: 基础打桩、平整场地					
施工机械动态: 打桩机2台.					
施工进度情况	1. 扶沟镇张营村场地基础打桩. 2. 扶沟镇五所楼场地放线.				
检查发现的问题	1. 扶沟镇张营村场地桩孔杂土未除.				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工方把桩孔杂土清除干净报市监理单位.				
协调内容或其他					
记录人	郭伟	总监签阅	苗宇明		