

监 理 日 志

工程名称: 扶海县2017年统筹整合财政涉农资金光伏扶贫电站项目

日期	2017年11月30日 星期四	气候	晴	气温	-2~7℃
监理单位动态: 现场巡视		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 支架安装、排水沟开挖					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 扶海镇于营村、五所楼支架安装。 2. 扶海镇强陵岗、五所楼、兵士庄排水沟开挖。				
检查发现的问题	1. 扶海镇于营村部分支架安装时螺栓未拧紧。 2. 扶海镇五所楼村排水沟虚土未夯实。				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工方支架安装队伍在支架安装安装时把螺栓拧紧。 2. 要求排水沟虚土务必夯实。				
协调内容或其他					
记录人	郭伟		总监签阅	苗宇明	