

监 理 日 志

工程名称: 扶沟县2017年统筹整合财政涉农资金光伏扶贫电站项目

日期	2017年11月8日 星期五	气候	晴	气温	0-8℃
监理单位动态:	现场巡查		材料进场、取样见证、合格情况: 逆变器到场		
施工方人员动态:	支架安装、组件安装				
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 扶沟镇张营村、温楼村组件安装 2. 扶沟镇瓦士庄支架安装.				
检查发现的问题	1. 扶沟镇张营村部分檩条链接件螺栓未紧固.				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工方在组件安装时一定要检查支架螺栓是否紧固				
协调内容或其他					
记录人	郭伟		总监签阅	苗宇明	