

监 理 日 志

工程名称: 扶沟县2017年统筹整合财政涉农资金光伏扶贫发电项目

日期	2017年12月17日 星期 日	气候	晴	气温	-3~7°
监理人员动态: 现场巡视		材料进场、取样见证、合格情况			
施工方人员动态: 组件安装、扁钢焊接					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 大新镇事后刘、姜绍业、许楼组件安装 2. 大新镇事后刘、姜绍业村扁钢焊接				
检查发现的问题	1. 姜绍业村有一块破皮碎石的光伏板安装在支架上。 2. 姜绍业村有两块组件光伏板装反				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工方把破皮碎石的光伏板更换。 2. 姜绍业村重新安装装反的光伏板,并重新调整支架边缘与组件的间距				
协调内容或其他					
记录人	郭伟	总监签阅	苗守明		