

监 理 日 志

工程名称: 扶沟县2017年统筹整合财政涉农资金光伏扶贫发电项目

日期	2017年12月20日 星期二	气候	晴	气温	0~10°
监理人员动态: 现场巡视 施工方人员动态: 汇流箱、逆变器安装、围栏安装 施工机械动态:		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工进度情况	1. 扶沟县五所楼村围栏安装 2. 扶沟县大新镇祝家村、陈楼、河沿刘村汇流箱、计量柜安装。				
检查发现的问题	1. 大新镇祝家村、陈楼、河沿刘村电缆沟深度达不到设计要求。				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工方按设计要求施工, 否则监理单位不予验收。				
协调内容或其他					
记录人	郭伟		总监签阅		