

监 理 日 志

工程名称: 扶湖县 2017年统筹整合财政涉农资金光伏扶贫发电项目

日期	2017年12月27日 星期三	气候	多云	气温	0~10°
监理单位动态:	现场巡查	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	并网接线、围栏安装				
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 大新镇陈楼村、事后刘已并网通电发电。 2. 汴河镇五所楼、袁士庄、强陵为围栏安装。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他					
记录人	郭伟	总监签阅			