

监 理 日 志

工程名称: 秋白里2017年统建综合财政涉农光伏扶贫发电项目

日期

2017年11月2日 星期二

气候

晴

气温

26~12℃

监理人员动态:

现场巡视

施工方人员动态:

砼机浇筑

施工机械动态:

泵车1台

材料进场、取样见证、合格情况:

见证人: 29人

施工进度
部位

1. 柴岗乡塔湾砼机浇筑

检查发现的
问题

1. 柴岗乡塔湾砼机浇筑时没有对预埋件及时校正,
造成螺栓歪斜

处理措施、
意见、结果

1. 要柴岗乡塔湾砼机浇筑时及时校正预埋件。
报监理部后次日继续施工。

协调内容
或其他

记录人

朱龙

总监签阅

苗宇明

