

监 理 日 志

工程名称: 扶沟县2017年扶贫资金财政贴息光伏扶贫发电项目

日期	2017年12月15日 星期五	气候	晴	气温	-1~6℃
监理单位动态: 现场巡视		材料进场、取样见证、合格情况: 无不合格 - 29/1			
施工方人员动态: 组件安装					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 扶国镇大王庄组件安装完成80% 2. 毕岗乡丁庄组件安装完成10%				
检查发现的问题	1. 毕岗乡丁庄组件安装过程中有个别光伏板正反面放反。				
处理措施、意见、结果	1. 要求毕岗乡丁庄组件安装必须按规范要求安装, 并报监理单位。				
协调内容或其他					
记录人	朱若		总监签阅		

