

监 理 日 志

工程名称: 扶沟县2017年统筹整合财政涉农资金光伏扶贫发电项目

日期	2017 年 11 月 5 日 星期三	气候	时间: 11:00 12:00	气温	6℃ ~ 16℃
监理人员动态: 现场巡视			材料进场、取样见证、合格情况; 施工人数: 6人		
施工方人员动态: 场地放线					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 柴岗乡陈准、塔湾原庄工区场地桩基放线				
检查发现的问题	1. 塔湾原庄平整场地高差小于 5cm.				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工方严格按照 ^{图纸} 施工, 进行下道工序前 报审监理部				
协调内容或其他					
记录人	朱		总监签阅	苗宇明	

