

监 理 日 志

工程名称: 汝城县2017年精准扶贫项目

日期	2017 年 11 月 1 日 星期二	气候	晴 雾	气温	10℃—16℃
监理单位动态:	现场巡视	材料进场、取样见证、合格情况: 施工人数: 16人			
施工方人员动态:	打桩、场地平整				
施工机械动态:	打桩机				
施工部位	1. 崇岗乡丁屋 桩基打桩 2. 寺台村 场地平整				
检查发现的问题	1. 崇岗乡丁屋 部分桩孔倾斜				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工单位, 对桩机及时维修及整改。				
协调内容					
记录人	张	总监签阅	肖守明		

