

监 理 日 志

工程名称: 扶沟县2017年统筹整合财政涉农资金光伏扶贫发电项目

日期	2017年11月10日 星期五	气候	时间: 晴 夜间: 晴	气温	8℃ - 15℃
监理人员动态:	现场巡视		材料进场、取样见证、合格情况: 施工人数: 26人		
施工方人员动态:	基础打桩、平整场地				
施工机械动态:	打桩机2台				
施工进度情况	1. 柴岗乡陈准场地基基础打桩				
检查发现的问题	1. 柴岗乡陈准场无警示牌				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工单位对施工现场设置警示牌。				
协调内容或其他					
记录人	朱左	总监签阅	苗子明		

