

监 理 日 志

工程名称: 扶沟县2017年统筹整合财政涉农资金光伏扶贫发电项目

日期	2017年11月14日 星期二	气候	日间: 晴 夜间: 晴	气温	4℃ - 15℃
监理人员动态: 现场巡视			材料进场、取样见证、合格情况: 施工人数: 27人		
施工方人员动态: 基础打桩、场地清理、石桩浇筑					
施工机械动态: 装载机1台、铲车1台、打桩机1台					
施工进度情况	1. 扶国镇刘王庄场地平整 2. 扶国镇大王庄石桩浇筑 3. 梁岗乡翟楼场地基础打桩				
检查发现的问题	1. 扶国镇大王庄石桩浇筑、商砼剂、地笼放置。				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工人员进行严格按要求施工、进行下道工序。 报审监理部				
协调内容或其他					
记录人	朱龙	总监签阅	苗守明		

