

监 理 日 志

工程名称: 林垌乡2017年统建整县财政涉农光伏扶贫发电项目

日期	2017年11月17日 星期五	气候	多云	气温	0℃~12℃
监理单位动态:	现场巡查	材料进场、取样见证、合格情况: 施工人数: 23人			
施工方人员动态:	砼浇筑制				
施工机械动态:	泵车1台				
施工进度情况	1. 柴岗乡望楼砼浇筑制				
检查发现的问题	1. 柴岗乡望楼砼浇筑制. 抹面不到位.				
处理措施、意见、结果	1. 要求柴岗乡望楼对砼浇筑制. 抹面不到位进行整改. 并报审监理部				
协调内容或其他					
记录人	朱	总监签阅	苗守明		

