

监 理 日 志

工程名称: 2017年统贷整合财政涉农扶贫发电项目

日期	2017年11月18日 星期六	气候	晴	气温	-1℃~7℃
监理人员动态: 现场巡视			材料进场、取样见证、合格情况: 施工人数: 20人		
施工方人员动态: 石全柱浇筑					
施工机械动态: 泵车					
施工进度情况	1. 柴岗乡寺后村石全柱浇筑。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他					
记录人	米松	总监签阅	苗宇明		

