

监 理 日 志

工程名称: 扶沟县2017年统筹整合财政涉农资金光伏扶贫发电项目

日期	2017年11月19日 星期一	气候	小雪	气温	-1℃~6℃
监理人员动态: 现场巡视		材料进场、取样见证、合格情况: 施工人数: 22人			
施工方人员动态: 石台桩浇筑					
施工机械动态: 泵车1台					
施工进度情况	1. 柴岗乡寺后村石台桩浇筑 2. 柴岗乡唐庄石台桩浇筑				
检查发现的问题	1. 柴岗乡唐庄石台桩浇筑钢筋笼歪斜.				
处理措施、意见、结果	1. 要求柴岗乡唐庄石台桩浇筑钢筋笼歪斜进行整改并报审监理部				
协调内容或其他					
记录人	宋松	总监签阅	蒋守明		

