

监 理 日 志

工程名称: 扶海县2017年统筹整合财政涉农资金光伏扶贫发电项目

日期	2017年11月20日 星期一	气候	晴	气温	2℃~11℃
监理人员动态: 现场巡视		材料进场、取样见证、合格情况: 施工人数: 19人			
施工方人员动态: 砼桩浇筑					
施工机械动态: 泵车1台					
施工进度情况	1. 柴岗乡唐庄砼桩浇筑				
检查发现的问题	1. 柴岗乡唐庄砼桩浇筑发现现场有人没有戴安全帽				
处理措施、意见、结果	1. 要柴岗乡唐庄施工必须佩戴安全防护用品				
协调内容或其他					
记录人	宋龙	总监签阅	苗守明		

