

工程名称: 林甸县2017年统筹整合农村饮水安全工程 林甸县农村饮水安全工程

日期: 2018年1月20日 星期六 气候: 晴 气温: 0°C ~ 11°C

监理人员动态: 现场巡视

施工方人员动态: 清淤整改

施工机械动态:

材料进场、取样见证、合格情况:
混凝土: 61、

施工进度情况
施工部位

1. 对团镇大庄、小庄部分进行清淤整改

检查发现的问题

无

处理措施、意见、结果

无

或其他

记录人

朱龙

总监签阅

