

工程名称: 林内镇2017年统规整后财政补助资金光伏项目		气候	晴	气温	3~9℃
日期	2017年12月19日 星期三		气候	晴	
监理单位动态: 现场巡视			材料进场, 取样见证, 合格情况		
施工方人员动态: 林内镇, 业国镇, 业国镇			2017-12-19		
施工机械动态: 焊机5台					
施工进度情况	1. 柴岗乡塔寺光伏组件架已安装30% 2. 柴岗乡塔寺光伏组件架已安装100% 3. 柴岗乡业国镇业国镇小庄光伏架已全部安装				
检查发现的问题	4. 小庄光伏管柱立柱已全部安装 5. 业国镇业国镇支架安装已全部完成 6. 业国镇业国镇光伏管柱立柱已安装 1. 业国镇业国镇支架安装, 没有佩戴安全带				
处理措施、意见、结果	1. 要求业国镇业国镇支架安装 ^{超过2m} 必须佩戴安全带, 并报审签字				
办周司 或其他					
记录人	朱龙		总监签阅		

