

监 理 日 志

工程名称:

河南扶沟县扶农光伏项目五标段

日期

2017 年 11 月 21 日 星期三

气候

多云

气温

2-12℃

监理人员动态:

检查

施工方人员动态:

浇筑、清理放线制作

施工机械动态:

浇筑

材料进场、取样见证、合格情况

施工进度情况
施工部位

牛堡、浇筑明天上午结束 王家、放线、清理
樊家浇筑明天上午结束、钢筋笼制作

检查发现的问题

一切正常

处理措施、意见、结果

协调内容
或其他

记录人

徐存敏

总监签阅

苗宇明



由 扫描全能王 扫描创建

监 理 日 志

工程名称: 河南扶沟县扶贫光伏项目五标段

日期	2017年11月20日 星期一	气候	多云	气温	2-11℃
监理单位动态:	检查		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	浇筑、清场、打孔				
施工机械动态:	浇筑、打孔				
施工进度情况	牛信、浇筑、樊家、浇筑、清理、呼家、打孔、王家、打孔、保养。				
检查发现的问题	检查发现牛信地坪高低有20公分之差。				
处理措施、意见、结果	处理办法是以横上口平行。				
协调内容或其他					
记录人	徐存辉	总监签阅	苗守明		

