

监 理 日 志

工程名称: 河南扶沟县扶贫光伏项目五标段

日期	2017 年 11 月 21 日 星期三	气候		气温	
----	----------------------	----	--	----	--

监理人员动态: 检查 施工方人员动态: 浇筑、清理、制作 施工机械动态: 浇筑、制作、补路	材料进场、取样见证、合格情况:
---	-----------------

施工进度情况	牛堡、浇筑完成, 王家、清理、放线、备料 樊家、浇筑完成, 呼家、清理、放线、补路、备料
--------	---

检查发现的问题	路基部分加固
---------	--------

处理意见	立即处理
------	------

监理单位	监理单位	监理单位	监理单位
------	------	------	------

