

# 监 理 日 志

工程名称: 河南魏沟县扶贫光伏项目五标段

|            |                                     |                 |     |    |       |
|------------|-------------------------------------|-----------------|-----|----|-------|
| 日期         | 2017年11月23日 星期六                     | 气候              | 晴   | 气温 | 1-14℃ |
| 监理人员动态:    | 检查                                  | 材料进场、取样见证、合格情况: |     |    |       |
| 施工方人员动态:   | 浇筑 制作 钢筋                            |                 |     |    |       |
| 施工机械动态:    | 浇筑 制作                               |                 |     |    |       |
| 施工进度情况     | 呼庄完成拆模 寨家清理、浇筑。<br>王家浇筑、呼庄、牛信钢筋笼制作。 |                 |     |    |       |
| 检查发现的问题    | 王家出地面太少。预埋件放得过高。<br>不标准。            |                 |     |    |       |
| 处理措施、意见、结果 | 不合尺寸、望下挖。有专人李工看。<br>预埋件不合格的返工。      |                 |     |    |       |
| 协调内容       |                                     |                 |     |    |       |
| 记录人        | 徐存辉                                 | 总监签阅            | 南子明 |    |       |

