

# 监 理 日 志

工程名称: 河南扶沟光伏扶贫五标项目

|             |                                                              |    |                |     |      |
|-------------|--------------------------------------------------------------|----|----------------|-----|------|
| 日期          | 2017年12月23日 星期六                                              | 气候 | 多云             | 气温  | 0-10 |
| 监理单位动态:     | 检查                                                           |    | 材料进场、取样见证、合格情况 |     |      |
| 施工方人员动态:    | 装支架组件、装箱焊接 并网箱改装                                             |    |                |     |      |
| 施工机械动态:     | 装支架、焊接、运料                                                    |    |                |     |      |
| 施工进度情况      | 检查陈家刁湾、支架组件、安装中<br>井信、王家、樊家、呼庄、寨湾、游家、陆个2块<br>组件完成, 做并网前的各项工作 |    |                |     |      |
| 检查发现的问题     | 各施工队都向并网基础努力。                                                |    |                |     |      |
| 处理措施、意见、结果  | 这几天进度非常快。                                                    |    |                |     |      |
| 协调内容<br>或其他 | 总包方在工地巡检, 发现问题<br>当场解决                                       |    |                |     |      |
| 记录人         | 徐永辉                                                          |    | 总监签阅           | 苗守明 |      |

