

监 理 日 志

工程名称:	2017年11月5日 星期五	气候	白晴	气温	23-11℃
日期	2017年11月5日 星期五		材料进场、取样见证、合格情况:		
监理单位动态:	巡视现场施工		无		
施工方人员动态:	两个场地7人				
施工机械动态:	勾机两台				
施工进度情况	1. 牛信村现场勾机一台挖树根. 技术员测量 民工2人干杂活. 2. 刁湾村勾机一台清理树根. 技术员, 民工.				
检查发现的问题	检查. 牛信村测量. 刁湾村清理. 平整进度				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	郭峰		总监签阅	苗宇明	