

工程名称: 河南林沟光伏电站五标项目

日期	2017 年 12 月 6 日 星期三	气候	晴	气温	-3-12°
监理单位动态: 检查	材料进场。取样见证。合格情况:				
施工方人员动态: 安装支架, 焊接接地					
施工机械动态: 安装支架, 焊接接地					
施工进度情况	横家, 支架完成, 第二班, 两组高低差 35. 叶左, 游家, 牛信, 安装支架, 家湾, 安装支架, 焊接接地.				
检查发现的问题	横家, 第二班, 两组高低差 35. 牛信, 横梁接头, 空 50.				
处理措施、意见、结果	以上问题通知返工, 明天复查.				
协调内容或其他					
记录人	徐存明	总监签阅	苗守明		

