

监 理 日 志

工程名称: 扶沟县统筹整合财政资金光伏扶贫发电项目.

日期	2018 年 1 月 19 日 星期 五	气候	晴	气温	1-8℃
监理人员动态: 蒋晓		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:					
施工机械动态:					
施工进度情况	现场监理人员对 17 个电站做自检工作.				
检查发现的问题	巡视中发现现场组件还存在不平整现象严重影响外观. 发现个别线管封口不合格.				
处理措施、意见、结果	已通知施工方自行整改.				
协调内容或其他					
记录人	蒋晓	总监签阅			



由 扫描全能王 扫描创建