

监 理 日 志

工程名称: 扶沟县统筹整合电网改造资金光伏发电项目

日期	2018年1月24日 星期三	气候	雪	气温	-7~-4℃
监理人员动态: 蒋晓			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 施工队6人					
施工机械动态:					
施工进度情况	现场进行组件平整工作, 线管封口完成。 下午下雪。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他					
记录人	蒋晓		总监签阅		



由 扫描全能王 扫描创建