

监 理 日 志

日期：2017 年 11 月 14 日

天气：多云

星期：二

气温：7℃-15℃

工程名称：宿迁光伏电站容配比优化改造工程项目

监 理 工 作 情 况	(1) 我方安全监理及监理工程师在施工现场查看现场施工质量是否达标，监督其施工方是否文明施工。在现场陪同施工人员，监督施工人员的施工行为保证其人生安全。 (2) 今日在做“更换汇流箱”工作之前，先要求运维人员进行彻底断电，后在要求施工方专业的电工测量，确定没有电时。方可进行汇流箱更换工作。 (3) 我方安全监理，查看脚手架搭建是否合格，并在场监护施工人员进行登高作业。防范发生安全事故	
施 工 情 况	施 工 单 位 宿 迁 协 合 新 能 源 有 限 公 司	施 工 内 容 及 进 度 (1) 安装 T 区 (T6) 檩条 (2) 安装 T1 和 T2 雨棚主梁



本日现场监理人员	王明官 黄建军 王洪伟
记录人:黄建军	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：

.