

监 理 日 志

日期: 2018 年 01 月 07 日

天气: 雨夹雪

星期: 日

气温: -3℃-2℃

工程名称: 宿迁光伏电站容配比优化改造工程项目

监 理 工 作 情 况	(1) 我方安全监理及监理工程师在施工现场查看现场施工质量是否达标, 监督其施工方是否文明施工。在现场陪同施工人员, 监督施工人员的施工行为保证其人生安全。 (2) 整理监理资料。 (3) 编辑监理日志。	
施 工 情 况	施 工 单 位 宿 迁 协 合 新 能 源 有 限 公 司	施 工 内 容 及 进 度 现场施工人员共6人; 现场倒运坏的旧组件117块到精品街14栋中控室楼下。

其它事项



本日现场监理人员 王明官 黄建军 王洪伟

记录人:黄建军

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):