

监 理 日 志

日期：2018 年 03 月 04 日

天气：_____雨

星期：日

气温：03℃-9℃

工程名称：宿迁光伏电站容配比优化改造工程项目

监 理 工 作 情 况	(1) 进入施工现场。		
	(2) 对新雨棚的漏水点进行查看。		
	(3) 将雨棚的漏水点进行统计，和分析。		
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度	
	宿迁协合 新能源有 限公司	现场无人施工。	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		王明官 黄建军	
记录人:黄建军		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	