

监 理 日 志

日期: 2018 年 03 月 05 日

天气: 多云

星期: 一

气温: 02℃-10℃

工程名称: 宿迁光伏电站容配比优化改造工程项目

监 理 工 作 情 况	(1) 对新雨棚的漏水点进行查看。	
	(2) 将雨棚的漏水点进行统计, 和分析。	
	(3) 在项目附近查找可以出租的房屋, 用于后期居住。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	宿迁协合 新能源有 限公司	现场无人施工。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王明官 黄建军
记录人:黄建军		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):