

监 理 日 志

日期：2018 年 03 月 07 日

天气：_____ 小雨

星期：三

气温：01℃-06℃

工程名称：宿迁光伏电站容配比优化改造工程项目

监 理 工 作 情 况	(1) 对新雨棚的漏水点进行查看。 (2) 将雨棚的漏水点进行统计，和分析。 (3) 将雨棚的漏水点通知给施工方，让其尽快进场解决问题。 (4) 在项目附近查找可以出租的房屋，用于后期居住。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	宿迁协合 新能源有 限公司	现场无人施工。	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		王明官 黄建军	
记录人:黄建军		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	