

监 理 日 志

日期：2018 年 03 月 12 日

天气：晴

星期：一

气温：10℃-22℃

工程名称：宿迁光伏电站容配比优化改造工程项目

监 理 工 作 情 况	(1) 催促施工单位尽快进入施工现场进行消缺工作。 (2) 整理监理资料，上传监理云。 (3) 学习监理专业知识。 (4) 现场无人施工。 (5) 联系施工方项目经理具体到场时间。 (6) 监理现场巡视，发现缺陷通知总包方及建设方，并要求总包方尽快整改消缺。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	宿迁协合 新能源有 限公司	现场无人施工。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王明官 黄建军
记录人：黄建军		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：

