

监 理 日 志

日期: 2018 年 03 月 15 日

天气: 大雨

星期: 四

气温: 3℃-19℃

工程名称: 宿迁光伏电站容配比优化改造工程项目

监 理 工 作 情 况	(1) 整理监理资料, 上传监理云。	
	(2) 学习监理专业知识。	
	(3) 现场无人施工。	
	(4) 现场查看新雨棚漏水情况。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	宿迁协合新能源有限公司	现场无人施工。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王明官 黄建军
记录人: 黄建军		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):