

监 理 日 志

日期：2018年 04月 23日

天气：_____ 多云

星期：一

气温：11℃-26℃

工程名称：宿迁光伏电站容配比优化改造工程项目

| | | |
|----------------------------|--|---------|
| 监 理 工 作 情 况 | <p>(1) 整理监理日志，上传监理云。</p> <p>(2) 编辑整理监理资料，为预验收做准备。</p> <p>(3) 催促总包方尽快定下缺陷处理方案。</p> <p>(4) 向总包方要求尽快安排施工人员进入施工现场进行整改。</p> | |
| 施 工 情 况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
| | 宿迁协合 新能源有 限公司 | 现场无人施工。 |
| 其 它 事 项 | | |
| 本日现场监理人员 | 黄建军 | |
| 记录人：黄建军 | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： | |