

监 理 日 志

日期：2018 年 05 月 24 日

天气：下雨

星期：四

气温：18℃-21℃

工程名称：宿迁光伏电站容配比优化改造工程项目

监 理 工 作 情 况	(1) 整理监理日志，上传监理云。 (2) 对公司在群里发的文件认真阅读，并落实到工作中去。 (3) 学习《建设工程管理规范》《光伏发电工程监理规范》 (4) 对雨棚漏水点进行细致的检查，查看漏水的原因。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	宿迁协合新能源有限公司	无人施工。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		黄建军
记录人：黄建军		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：