

监 理 日 志 ()

日期：2017 年 11 月 23 日

天气：晴

星期：四

气温：3

工程名称：山东滨州粮食储备库有限公司5MW分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡检施工现场28-29#，30-31#粮库电缆沟、顶管工作井混凝土路面切割工作，要求按图施工，合理开挖工作井面积，最大限度避免周围环境破坏。 2、整理监理资料	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	江苏金马有限公司	1、施工现场电缆沟、顶管工作井水泥路面切割工作，累计完成10%，现场施工总人数4人。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		雷博文
记录人:雷博文		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：