

# 监 理 日 志 ( )

日期：2017 年 11 月 25 日

天气：晴

星期：六

气温：3

工程名称：山东滨州粮食储备库有限公司5MW分布式光伏发电项目

|                            |   |  |
|----------------------------|---|--|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 1、巡检施工现场26-27#，32#、20-22#、23-25#粮库电缆沟、顶管工作井混凝土路面切割工作，要求按图施工，合理开挖工作井面积，最大限度避免周围环境破坏。<br>2、整理监理资料 |  |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施工单位  | 施工内容及进度                                      |
|                            | 江苏金马有限公司  | 1、施工现场电缆沟、顶管工作井水泥路面切割工作，累计完成切割15%，现场施工总人数4人。 |
| 其<br>它<br>事<br>项           |   |  |
| 本日现场监理人员                   |   | 雷博文  |
| 记录人：雷博文                    |   | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：                         |