

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 03 月 06 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 4℃

工程名称: 山东滨州粮食储备库有限公司 5MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡检 28-29#屋面进行直流侧电缆防线工作, 要求合理安排拉线人员数量, 外露光伏线必须进行相应套管防护工作。 2、整理监理资料, 督促施工单位进行资料报审。 3、对施工厂区安全做全面检查, 并形成监理检查记录表。 4、学习电气安装工程 2016 版。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	宝胜建设有限公司	1. 施工现场 28-29#屋面进行放线工作, 施工总人数 5 人。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		雷博文
记录人: 雷博文		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):