

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2018 年 03 月 07 日

天气: 晴

星期: 三

气温: 4℃

工程名称: 山东滨州粮食储备库有限公司 5MW 分布式光伏发电项目

监理工作情况	<p>1、巡检 32#、11-13#屋面进行直流侧电缆放线、逆变器端接线工作, 要求合理安排拉线人员数量, 外露光伏线必须进行相应套管防护工作, 端口安装牢固, 标签明确。</p> <p>2、整理监理资料, 督促施工单位进行资料报审。</p> <p>3、学习电气安装工程 2016 版。</p>	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	宝胜建设有限公司	1. 施工现场 32#、11-13#屋面进行放线工作, 施工总人数 5 人。
其它事项		
本日现场监理人员	雷博文	
记录人: 雷博文	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	