

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 03 月 08 日

天气: 晴

星期: 四

气温: 6℃

工程名称: 山东滨州粮食储备库有限公司 5MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡检 32#屋面个别部位组件压块紧固工作, 要求注意安全文明施工, 组件压块螺母卡位合格。 2、整理监理资料, 督促施工单位进行资料报审。 3、学习电气安装工程 2016 版。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	宝胜建设有限公司	1. 施工现场 32#屋面尾工消缺工作, 施工总人数 5 人。	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		雷博文	
记录人: 雷博文		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	