

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2018 年 03 月 09 日

天气: 晴

星期: 五

气温: 4℃

工程名称: 山东滨州粮食储备库有限公司 5MW 分布式光伏发电项目

监理 工作 情况	<p>1、巡检 2-3#、2-4#、2-5#、2-6#屋面压块楔形螺母矫正工作, 要求螺母必须充分卡在 u 型钢内, 严禁矫正时踩踏组件面板。</p> <p>2、整理监理资料, 督促施工单位进行资料报审。</p> <p>3、学习电气安装工程 2016 版。</p>	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	宝胜建设有限公司	1. 施工现场 2-3#、2-4#、2-5#、2-6#屋面压块楔形螺母矫正工作, 施工总人数 6 人。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		雷博文
记录人:雷博文		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):