

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 03 月 11 日

天气: 晴

星期: 日

气温: 14℃

工程名称: 山东滨州粮食储备库有限公司 5MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡检 9#、10#、11#屋面压块楔形螺母矫正工作, 要求螺母必须充分卡在 u 型钢内, 严禁矫正时踩踏组件面板。 2、整理监理资料, 督促施工单位进行资料报审。 3、学习电气安装工程 2016 版。		
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度	
	宝胜建设有限公司	1. 施工现场 9#、10#、11#屋面压块楔形螺母矫正工作, 施工总人数 6 人。 2. 2 人进行 32#屋面外露 4 平方线套管工作	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		雷博文	
记录人: 雷博文		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	