

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2018 年 03 月 12 日

天气: 晴

星期: 一

气温: 16℃

工程名称: 山东滨州粮食储备库有限公司 5MW 分布式光伏发电项目

监理 工作 情况	<p>1、巡检 11#、12#屋面压块楔形螺母矫正工作, 要求螺母必须充分卡在 u 型钢内, 严禁矫正时踩踏组件面板。</p> <p>2、巡检屋面接地扁铁焊接工作, 搭接面搭接符合规范要求, 并进行防腐涂刷工作</p> <p>3、整理监理资料, 督促施工单位进行资料报审。对部分报审资料签字审核。</p> <p>4、学习电气安装工程 2016 版。</p>	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	宝胜建设有限公司	<p>1. 施工现场 11#、12#屋面压块楔形螺母矫正工作, 施工总人数 6 人。</p> <p>2. 2 人进行接地扁铁焊接工作。</p>
其 它 事 项		
本日现场监理人员		雷博文
记录人:雷博文		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):