

监 理 日 志

工程名称: 山东齐河和乐内业光伏发电项目

日期	2017 年 12 月 10 日 星期 日	气候	晴	气温	-3°-7°
监理单位动态: 葛庆琦, 任善善, 邹德嘉		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 施工方人员 5 人					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 1#屋面安装组件; 2. 6#屋面完成支架安装并验收; 3. 5#屋面开始施工.				
检查发现的问题	1. 脚手架安全防护网未做到位; 2. 6#屋面发现大面彩钢瓦未紧固到位;				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工方自检, 紧固支架螺丝; 2. 要求施工方作出工序报验率报率监理部.				
协调内容或其他					
记录人	任善善		总监签阅	葛庆琦	