

监 理 日 志

工程名称: 山东沂河和沂门业光伏发电项目

日期	2017 年 12 月 13 日 星期三	气候	多云	气温	-3°-4°
监理单位动态:	葛庆琦、任善善、邹德磊		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	施工人员 60 人				
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 1#屋面西部补装光伏组件; 2. 5#屋面支架安装.				
检查发现的问题	1. 1#屋面发现部分支架螺栓未紧固到位; 2. 施工方前期资料未全部报监理部.				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工方把支架螺栓紧固到位; 2. 督促施工方抓紧报审监理部.				
协调内容或其他					
记录人	任善善		总监签阅	葛守明	