

监 理 日 志

工程名称: 山东齐河和承门业光伏发电项目

日期	2017 年 12 月 17 日 星期日	气候	晴	气温	-4°-6°
监理单位动态: 葛庆涛、任善善		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 施工人数 60 人					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 1#屋面组件安装; 2. 3#屋面组件安装; 3. 4#屋面组件安装.				
检查发现的问题	1. 3#屋面验收支架夹具过程中, 发现部分支架螺丝未紧固到位; 2. 3#屋面、4#屋面采光带未采取安全警示; 3. 脚手架安全接地未做到位.				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工方把支架螺丝紧固到位; 2. 督促施工方抓紧把采光带安全警示做到位; 3. 要求施工方把该脚手架安全接地做好.				
协调或其他内容					
记录人	任善善	总监签阅	葛庆涛		