

监 理 日 志

工程名称: 山东齐河和乐力业光伏发电工程

日期	2017 年 12 月 22 日 星期五	气候	晴	气温	6°-1°
监理人员动态: 葛庆辉, 任善善, 张良玉 施工方人员动态: 施工人员 74 人. 施工机械动态:		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工进度情况	1. 1#屋面电缆铺设, 桥架安装, 逆变器安装; 2. 3#屋面支架安装, 桥架安装; 3. 4#屋面组件安装; 4. 屋面钢结构加固.				
检查发现的问题	1. 1#屋面部分光伏电缆裸露在外; 2. 部分施工人员在组件上随意堆放物品; 3. 屋面垃圾未及时处理.				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工方把裸露在外的电缆用 PVC 管包裹; 2. 严格禁止施工方在组件上堆放物品; 3. 要求施工方及时处理屋面垃圾.				
协调内容或其他					
记录人	任善善	总监签阅	葛庆辉		