

监 理 日 志

工程名称: 山东齐河和东门外光伏发电工程

日期	2017年12月24日 星期一	气候	晴	气温	-5℃-8℃
监理单位动态: 葛庆琦、任善善、张良玉		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 施工人员72人					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 1#屋面铺设接地扁钢 2. 3#屋面桥架安装 3. 4#、5#屋面组件安装 4. 6#屋面组件安装				
检查发现的问题	1. 部分组件安装不整齐, 压块未安装到位 2. 部分组件未安装导电片 3. 屋面天沟垃圾未处理				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工方立即整改现场问题 2. 要求施工方立即安装缺少的导电片 3. 要求施工方及时处理天沟垃圾				
协调内容或其他					
记录人	张良玉	总监签阅	苗宇明		