

监 理 日 志

工程名称: 山东齐河和利工业光伏发电工程

日期	2018 年 1 月 18 日 星期四	气候	多云	气温	-6℃-8℃
监理人员动态: 葛庆琦 任善善 张良至 施工方人员动态: 施工员 3 人 施工机械动态:			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工进度情况	1. 屋面整改现场问题 2. 安装过路桥架 3. 6#屋面安装进流箱支架				
检查发现的问题	1. 屋面垃圾未及时处理 2. 扁铁未焊接到位 个别				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工方及时处理屋面垃圾 2. 要求施工方把扁铁焊接到位				
协调内容或其他					
记录人	张良至		总监签阅	苗宇明	